



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
FUERZA AÉREA COLOMBIANA**



**COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3  
GRUPO TÉCNICO No. 33**

**AVISO DE OFRECIMIENTO DE MATERIAL SUSCEPTIBLE DE BAJA  
ALMACENES CENTRO LOGÍSTICO Y COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN**

Malambo - Atlántico, cinco (05) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Entidad: **FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3**

**A LAS ENTIDADES DEL ESTADO**

**C O N S I D E R A N D O**

Que el artículo 355 de la Constitución Política establece:

“ARTÍCULO 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. (...)”

Que la Ley 42 de 1.993 derogó expresamente las leyes y decretos que constituían el fundamento de derecho de la Resolución No. 004 de 1.960, por lo cual se dictan normas para el inventario, registro, responsabilidad y control de los bienes de la Nación, por lo cual corresponde a cada una de las Entidades establecer los mecanismos procedimientos y requisitos para la legalización de los Inventarios Fiscales.



Que es deber del COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3, dar de baja definitiva de sus bienes fiscales que están fuera de servicio por encontrarse inservibles, obsoletos e innecesarios.

Que la Resolución 2734 del 11 de agosto de 2021, actualizó el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes del Ministerio de Defensa Nacional, derogando la Resolución No. 9529 del 26 de diciembre de 2017 y reglamentó los procedimientos de baja de bienes innecesarios, inservibles, obsoletos, vencidos y/o por reparación antieconómica del Ministerio de Defensa.

Que la referida resolución, actualizó el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo de los Bienes del Ministerio de Defensa Nacional y en su contenido estableció:

#### *“4.2.1.5 Baja en cuenta de bienes*

*Corresponde a los Ordenadores del Gasto o quienes hagan sus veces, por delegación o en cumplimiento de sus funciones, Comandante de la Unidad centralizada administrativamente que tenga a cargo el control de bienes, autorizar la baja mediante acto administrativo motivado, teniendo en cuenta la recomendación del Comité de Baja de Bienes y el concepto técnico emitido por personal idóneo, en el cual se determine que el bien no se encuentre en condiciones de prestar el servicio para el cual se adquirió, perdió su potencial de servicio por: encontrarse obsoleto, inservible, vencido, por reparación antieconómica, no susceptibles de readaptación, reparación o reconfiguración para su uso, por cumplimiento de ciclo de vida; o no se requiera para el cumplimiento del cometido estatal de la entidad y determinar la destinación final que debe dársele a los mismos.*

*Una vez dados de baja estos bienes deben registrarse en cuentas de orden, mientras se llevan a cabo los trámites administrativos relacionados con la destinación final establecida por el ordenador de gasto. (No deben almacenarse por largos periodos de tiempo - máximo tres meses).*

*Para los bienes que serán objeto de baja debe contemplarse previamente si otra Unidad o entidad del sector defensa o entidad pública, los requiere para su uso, en cuyo caso aplicaría el procedimiento de transferencia interna o transferencia de bienes.”*

Que los conceptos técnicos del material en proceso de baja, obrantes en el expediente físico, establecen que, en su generalidad los bienes de lista, están en desuso y/o no son requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana, ante su actual estado de no encontrarse en condiciones de prestar el servicio para el cual se adquirieron o pérdida de su potencial de servicio (obsoletos, inservibles, con reparación antieconómica) o por cumplimiento de ciclo de vida y no tienen condiciones especiales que inhabiliten por seguridad o reserva su ofrecimiento a otras entidades del Estado.

Que el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.2.4.3., determina el procedimiento para la Enajenación a título gratuito de bienes muebles entre entidades estatales, al consagrar:

*Artículo 2.2.1.2.2.4.3. Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales.*

*Las Entidades Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto administrativo motivado que deben publicar en su página web.*

*La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.*

*Si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.*

Que concordante con lo anterior, así como con las instrucciones y políticas de Buen Gobierno y las políticas de la Entidad orientadas al mejoramiento y racionalización del gasto público y manejo de los recursos públicos ajustados a la austeridad, eficiencia, economía y eficacia, con el fin obrar de manera responsable y hacer prevalecer el principio de economía y publicidad en el marco de las normas de austeridad de gasto público, agotando la instancia en que los mismos bienes le pueden ser de utilidad a otra entidad estatal economizándoles su presupuesto al no tener que adquirirlos

en el mercado, y coadyuvando así con la necesidad de depurar los activos de la Entidad, reducir los inventarios, costos de almacenamiento, de tenencia, posesión y resguardo de los bienes en desuso y/o no requeridos por la entidad, el ordenador del gasto;

Por lo anterior, se establece ofrecer en enajenación a título gratuito a entidades públicas de cualquier orden, los siguientes bienes de propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 3 – Almacenes del Centro Logístico y Combustibles de Aviación del Grupo Técnico No. 33.

LISTADO MATERIAL SUSCEPTIBLE PROCESO DE BAJA HERRAMIENTAS 2024						
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT	PARTE No.	CONCEPTO	CONDICIÓN
1	163700051414	VIDEO EXPLOTATION SYSTEM	1	900-200017-000	EQUIPO OBSOLETO REMOVIDO DEL SISTEMA SCANEAGLE, EQUIPO PRESENTA FALLA DE ENCENDIDO	INSERVIBLE
2	163700051409	EQUIPO DESCARGA PROGRAMA DE DISPARO	1	07-978-3910	EL EQUIPO CUMPLIÓ TIEMPO DE VIDA ÚTIL, Y, LA VERSIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NO CUMPLEN CON EL ESTANDAR BÁSICO ESTIMADO PARA TRABAJAR EN LOS DESCARGUES Y CARGUES DE DATOS LOS CUALES SON FUNCION, ADEMÁS, PRESENTA FALENCIAS EN LOS ÁMBITOS DE SEGURIDAD NO ES VIABLE SU RECUPERACION, POR LO CUAL NO PUEDE CONTINUAR OPERANDO	INSERVIBLE
3	165500025294	HERRAMIENTA CHERRY MAX NEUMATICA	1	G746ACMRB	EMBOLO ACTUADOR NO FUNCIONA, MAL SELLADO INTERNO DEL PISTON, MULTIPLES FUGAS DE AIRE, BOQUILLA CON MORDAZAS PARTIDAS, ACCESORIO CON MORDAZAS PARTIDAS Y PRESENTA CORROSIÓN	INSERVIBLE
4	163700051268	PNEUMATIC SEALANT GUN MODEL 250-A	1	250A	HERRAMIENTA PRESENTA EL GATILLO PARTIDO POR USO, NO PERMITE SU USO	INSERVIBLE
5	165500025860	MASTER COOL HIGH EVAPORATIVE SHOP COOLER	1	7033	HERRAMIENTA PRESENTA BASTANTE CORROSIÓN, MOTOR NO ENCIENDE, RUEDAS PARTIDAS POR CORROSIÓN	INSERVIBLE
6	165500025135	DESTILADOR DE AGUA DURASTIL	1	MODEL 4280	EQUIPO PRESENTA DETERIORO POR TERMINO DE VIDA UTIL, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y AUXILIARES PRESENTAN DESGASTES Y MULTIPLES FALLAS DE FUNCIONALIDAD.	INSERVIBLE
7	165500025142	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 186186	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO

8	165500025143	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 186192	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO
9	165500025144	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 186185	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO
10	165500025145	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 185657	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO
11	165500025146	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 186191	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO
12	165500025147	SISTEMA DE MONITOREO Y POSICIONAMIENTO	1	SOFTECOM 185643	SISTEMA SE ENCUENTRA OBSOLETO POR MAL FUNCIONAMIENTO, SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTAN FUERA DE SERVICIO	OBSOLETO
13	165500025153	CRACK SWEEPER (ASPIRADORA PARA FOD)	1	632-G/CS-30	EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN SUS SISTEMAS MECANICOS Y SISTEMAS AUXILIARES, SU ESTRUCTURA ESTA BASTANTE DETERIORADA POR ALTA CORROSION	OBSOLETO
14	163700051826	ESPECTROFOTOMETRO PERKIN ELMER TME-2875	1	143334	EQUIPO PRESENTA MAL FUNCIONAMIENTO Y DETERIORO DE MULTIPLES COMPONENTES INTERNOS QUE NO SE CONSIGUEN POR LA ANTIGUEDAD DEL EQUIPO, ADICIONAL EL EQUIPO ES OBSOLETO PARA LA TOMA DE MUESTRAS YA QUE SU METODO ES DE ABSORCION ATOMICA Y NO COMO ORDENAN LOS MANUALES ACTUALIZADOS QUE DEBE SER POR EMISION ATOMICA	OBSOLETO
15	165500026233	STANDARD PACKAGE FOD	1	FB2400-S	EL TAPETE YA CUMPLIO CON SU VIDA UTIL, QUEDANDO INUTILIZABLE YA QUE NO RECOGE LA CANTIDAD DE FOD OPTIMA, AFECTANDO LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA PLATAFORMA MILITAR	OBSOLETO
16	163700051275	CLEANER TESTER (SERVICE UNIT)	1	CT-475AV	ELEMENTO CON CORROSIÓN EN COMPONENTES Y OBSOLETO USADO EN EQUIPO A-37B	OBSOLETO
17	165500025154	REFRIGERANT UNIT	1	ROB34134Z	ELEMENTO PRESENTA DAÑO EN SUS PASTAS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS Y LA PANTALLA NO PERMITE VISUALIZACIÓN PARA SU OPERACIÓN	INSERVIBLE
18	163700052168	BONDING METER T477W	1	C15292	SE REQUIERE CAMBIO DE LA BATERÍA DE ESTE EQUIPO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EL COSTO DE LA BATERÍA EXCEDE EL VALOR DEL EQUIPO NUEVO	REPARACION ANTIECONOMICA

19	165500025127	CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS MOD. 27050	1	27050-X-SERIES	EQUIPO PRESENTA MAL FUNCIONAMIENTO INTERNO POR USO IMPOSIBILITANDO SU SERVICIO. CONCEPTO DADO POR EL T1 HEIDER BARRIOS DEL RIO JEFE DE TALLER ETTA.	INSERVIBLE
20	165500025120	CARGADOR DE BATERIAS	1	EEBC300A	EQUIPO PRESENTA MAL FUNCIONAMIENTO INTERNO POR USO IMPOSIBILITANDO SU SERVICIO. CONCEPTO DADO POR EL T1 HEIDER BARRIOS DEL RIO JEFE DE TALLER ETTA.	INSERVIBLE
21	869000037327	MALETA PELICAN PROTECTOR CASE	1	PCD1055110	BISAGRA SE ENCUENTRA PARTIDA Y SIN LAS DOS ESPUMAS DE PROTECCIÓN INTERNA	INSERVIBLE
22	869000037380	PINZA DE FRENADO	1	WT11B	PINZA NO POSEE TORNILLO DE ENTORCHE, HERRAMIENTA PRESENTA FISURA EN FILO DE CORTE	INSERVIBLE
23	869000035313	BREAK LOOSE TOOLS KIT/TRUMPBOOSTER	1	53-540AK	ELEMENTO PRESENTA ALTA CORROSIÓN, LOS MECANISMOS INTERNOS SE ENCUENTRAN DESGASTADOS, NO PERMITE DESAJUSTAR LAS PIEZAS QUE REQUIEREN SU SERVICIO. NO PERMITE REPARACIÓN	INSERVIBLE
24	869000035315	INGERSOLL-RAND 3/8	1	1127801	ELEMENTO NO FUNCIONA, PRESENTA ALTA CORROSIÓN, DAÑO EN EL MANDRIL Y EN PARTES INTERNAS	INSERVIBLE
25	869000035309	MARTILLO	1	BP16B	ELEMENTO FISURADO POR EL USO RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PARTIDO NO APTO PARA REALIZAR TRABAJOS	INSERVIBLE
26	869000035312	RASGUETA RIGIDA	1	CSAB6	HERRAMIENTA FISURADA EN MAL ESTADO	INSERVIBLE
27	869000035314	SET DE LIMAS POR 3 PIEZAS	1	NO APLICA	HERRAMIENTA EN MAL ESTADO DESGASTE Y OXIDACIÓN	INSERVIBLE
28	869000035308	CALIBRADOR DE INYECTORES	1	SP80	HERRAMIENTA PRESENTA ALTA CORROSION EN SU ESTRUCTURA Y SE ENCUENTRA DEFORME POR DESGASTE, ADICIONAL LOS CUADRANTES DE SUJECION SE ENCUENTRAN DETERIORADOS.	INSERVIBLE
29	869000035311	RACHET 1/4 LONG. 4-7/16	1	TMB30	ELEMENTO CON KIT DE RATCH DAÑADO, NO PERMITE REPARACION	INSERVIBLE
30	869000035316	GRAMPA DE TRABA/PLANCHA DE METAL P/N	1	VGP12808	ELEMENTO DESCASTADO Y EN MAL ESTADO NO APTO PARA TRABAJOS SEGUROS EN LOS AVIONES	INSERVIBLE
31	869000035054	PINZA PARA ALAMBRE DE FRENADO	1	WT105	ELEMENTO PRESENTA ALTA CORROSIÓN Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO TANTO EL TORNILLO DE ENTORCHE COMO EL FILO DEL CORTE	INSERVIBLE
32	869000035055	PINZA DE FRENADO	1	WTR1A	EXCESO DE CORROSIÓN, FILO DE CORTE Y TORNILLO DE ENTORCHE DEFECTUOSO	INSERVIBLE
33	869000035036	PRENSA DE BANCO 4 1/2	1	WV675	ELEMENTO CON ALTA COROSIÓN, NO MANTIENE LA FUERZA PARA LOS ELEMENTOS PRENSADOS	INSERVIBLE

34	869000036306	LAMPARA LUZ FRIA FLORECENTE DE 15W RESIDENTE	1	ECU4250A	EN MAL ESTADO, OBSOLETO, TIENE CORTO INTERNO Y NO LLEGA CORRIENTE A LA LAMPARA, BOMBILLO QUEMADO	INSERVIBLE
35	869000037157	COMPRESOR DE AIRE DE PISTON PORTATIL	1	TPR-SK002	MOTOR ELÉCTRICO FUNDIDO Y FUGA INTERNA DEL SISTEMA AIRE Y DESGASTE DE PIEZAS	INSERVIBLE
36	869000037489	REGULADOR DE BAJA PRESION, /HOSE 0-500 PSI	1	14-6808-6000	AGUJA Y MECANISMOS INTERNOS SUELTOS Y OXIDADOS	INSERVIBLE
37	869000026624	AUDIO GENERATOR BK PRECISION	1	3001	ELEMENTO INOPERATIVO DE ACUERDO A INFORME FAC-10056 DEL 2023-09-13. REPORTE: EQUIPO PRESENTA DESGASTE INTERNO Y DAÑO EN SUS COMPONENTES, RAZÓN POR LA CUAL NO ENCIENDE.	INSERVIBLE
38	869000026536	REMACHADORA CHERRY	1	G704B	REMACHADORA CHERRY TIENE DESGASTES INTERNOS DE PIEZAS, NO MANTIENE LA PRESIÓN NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS AVIONES	INSERVIBLE
39	869000034814	BARRA REMOLQUE A-37	1	A-37 FAB.CACOM-3	EQUIPO NO MOTORIZADO OBSOLETO POR NO ESTAR EN USO YA QUE SU EQUIPO APLICABLE SE ENCUENTRA DE BAJA, SU ESTRUCTURA ESTA BASTANTE DETERIORADA POR ALTA CORROSION.	OBSOLETO
40	869000026170	BERBIQUIE DE 3/8	1	F4LB	ELEMENTO PRESENTA ALTA CORROSIÓN, FALTA LOS BALINES QUE SUJETAN Y AJUSTAN LAS COPAS POR LO QUE NO ES SEGURO	INSERVIBLE
41	869000034829	CARRO TRANSPORTADOR DE OXIGENO	1	12-3103-6000 / TNI-2179	EQUIPO SE ENCUENTRA OBSOLETO Y SU ESTRUCTURA ESTA BASTANTE DETERIORADA POR ALTA CORROSION, SU TEIEMPO DE VIDA UTIL FINALIZO	INSERVIBLE
42	869000020185	BENCH GRINDER WITH LIGHTS 8" 1 HP	1	CLABT1006A	ELEMENTO PRESENTA ALTA CORROSIÓN EN SU ESTRUCTURA, PRESENTA DAÑO EN SU EJE PRINCIPAL	INSERVIBLE
43	869000026411	BRENCH GRINDER STAND (SOPORTE DE PULIDORA)	1	CLABT022B	EQUIPO SE ENCUENTRA OBSOLETO Y SU ESTRUCTURA ESTA BASTANTE DETERIORADA POR ALTA CORROSION, SU TEIEMPO DE VIDA UTIL FINALIZO	INSERVIBLE
44	869000039875	CALIBRADOR PIE DE REY	1	4LA80	HERRAMIENTA NO SE DEJA CALIBRA POR DAÑOS EN EL DISPLAY NO ENCIENDE Y SU CAMBIO NO ES -POSIBLE	NO SUSCEPTIBLE A READAPTACION
45	869000039800	BALANZA DIGITAL	1	017-010151R00	HERRAMIENTA NO SE PUEDE CALIBRA TAMPOCO SE EVIDENCIAR LA INDICACIÓN DE PESAJE EN EL MONITOR DISPLAY DAÑADO	INSERVIBLE
46	869000040024	MULTIME TRO DIGITAL	1	FLUKE28-II	EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA TAPA TRASERA LO CUAL IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA SU CAMBIO. INFORME FAC-10215. ELEMENTO DADO DE BAJA POR CAMAN.	INSERVIBLE

47	869000039899	MULTIMETRO DIGITAL	1	EEDM596D	EQUIPO EN MAL ESTADO, DURANTE INSPECCIÓN SE EVIDENCIA QUE LA PERILLA SELECTORA Y PANTALLA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO LO CUAL NO PERMITE SU CALIBRACIÓN. ELEMENTO DADO DE BAJA POR CAMAN.	INSERVIBLE
48	869000039363	PISTOLA GRASERA MANUAL	1	YA734A	ELEMENTO NO CUMPLE SU FUNCIÓN, LA BOMBA NO EMPUJA LA GRASA Y SU ROSCADO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	INSERVIBLE
49	869000034813	PRENSA URSUS TNI-4767	1	No.6	HERRAMIENTA PRESENTA ALTA DESGASTE EN SUS PIEZAS Y CORROSIÓN EXCESIVA INTERNA Y EXTERNA GENERAL	INSERVIBLE
50	869000039733	JUEGO DE TALADRO REVERSI	1	CDR3150	HERRAMIENTA EN MAL ESTADO PRESENTA FUGA INTERNA DE PRESIÓN NEUMÁTICA	INSERVIBLE
51	163700052210	CILINDRO HIDRAULICO DE BANCO DE LLANTAS	1	14-6801-0120	EQUIPO CUMPLIO TIEMPO DE VIDA UTIL. NO PERMITE TRATAMIENTOS DE CADMIO AL CILINDRO O TRABAJOS DE DEBASTADO.	CUMPLIMIENTO CICLO DE VIDA
52	163700052211	BANCO DE LLANTAS	1	14-6801-01201	EN MAL ESTADO Y OBSOLETO RESTO DEL EQUIPO AL QUE PERTENECE FUE DADO DE BAJA	OBSOLETO
53	869000040029	EXTRACTION/INSERCIÓN M81969/1411	1	M81969/1411	CORROSIÓN Y PUNTAS EN MAL ESTADO. POR SU ALTO USO EL DESGASTE ES EXCESIVO, NO PERMITE HACER SU FUNCIÓN DE FORMA ADECUADA.	INSERVIBLE
54	869000040030	EXTRACTION/INSERCIÓN M81969/1411	1	M81969/1411	CORROSIÓN Y PUNTAS EN MAL ESTADO. POR SU ALTO USO EL DESGASTE ES EXCESIVO, NO PERMITE HACER SU FUNCIÓN DE FORMA ADECUADA.	INSERVIBLE
55	869000040031	EXTRACTION/INSERCIÓN M81969/1411	1	M81969/1411	CORROSIÓN Y PUNTAS EN MAL ESTADO. POR SU ALTO USO EL DESGASTE ES EXCESIVO, NO PERMITE HACER SU FUNCIÓN DE FORMA ADECUADA.	INSERVIBLE
56	869000040032	EXTRACTION/INSERCIÓN M81969/1411	1	M81969/1411	CORROSIÓN Y PUNTAS EN MAL ESTADO. POR SU ALTO USO EL DESGASTE ES EXCESIVO, NO PERMITE HACER SU FUNCIÓN DE FORMA ADECUADA.	INSERVIBLE
57	869000040033	EXTRACTION/INSERCIÓN M81969/1411	1	M81969/1411	CORROSIÓN Y PUNTAS EN MAL ESTADO. POR SU ALTO USO EL DESGASTE ES EXCESIVO, NO PERMITE HACER SU FUNCIÓN DE FORMA ADECUADA.	INSERVIBLE
58	869000040039	JUEGO DE LLAVES GRANDES CERRADAS (09PZAS)	1	GXB4042	ELEMENTOS CON ALTA CORROSIÓN, NO APTA PARA SERVICIO, LA APERTURA Y AJUSTE DE LA LLAVE PRINCIPAL NO SIRVE PARA REALIZAR LOS CIERRES REQUERIDOS.	INSERVIBLE
59	869000040051	JUEGO DE TIJERAS CORTA LAMINA (03PZS)	1	TOOLS VER-AMA-ROJ	ELEMENTOS CON ALTA CORROSIÓN, POR SU DESGASTE YA NO REALIZA LOS CORTES VERTICAL Y HORIZONTAL.	INSERVIBLE

60	869000040055	EMPUÑADURA EN T DESLIZABLE	1	L52B - L872H	ELEMENTOS CON ALTA CORROSION. SU AGARRE NO ES RIGIDO Y SE DESLIZA DE LA PIEZA PRINCIPAL PROVOCANDO RIESGO POR DESAJUSTE.	INSERVIBLE
61	869000040061	GATO DE BOTELLA HIDRAULICO BLUE POINT	1	YAS1229A	CORROSION Y MAL ESTADO. FUGA DE HIDRAULICO EXCESIVA, ROTURA INTERNA SIN REPARACION	INSERVIBLE
62	869000040066	SUFRIDERA DE USO MULTIPLE	1	BF712B	EN MAL ESTADO Y CON CORROSION. NO PERMITE AJUSTE NECESARIO. SIN RIGIDEZ EN EL USO DEL MATERIAL.	INSERVIBLE
63	869000040069	EXTENSION 3/8 SNAPON	1	PF3	ELEMENTO CON ALTA CORROSION. PRESENTA ATASCAMIENTO EN TODO MOMENTO, NO PERMITE REALIZAR LAS MEDICIONES ADECUADAS.	INSERVIBLE
64	869000040072	JUEGO DE LLAVES EN L (10PZS)	1	OEXM190B	ELEMENTOS CON ALTA CORROSION, NO APTA PARA SERVICIO. ALTO DESLIZAMIENTO Y MALA RIGIDEZ EN EL USO DE LAS PIEZAS PARA AJUSTE O DESAJUSTE.	INSERVIBLE
65	869000040079	JUEGO PIEZAS LLAVE MIXTA (06PZS)	1	LLAVE MIXTA	ELEMENTOS CON ALTA CORROSION, NO APTA PARA SERVICIO. ALTO DESLIZAMIENTO Y MALA RIGIDEZ EN EL USO DE LAS PIEZAS PARA AJUSTE O DESAJUSTE.	INSERVIBLE
66	869000040081	JUEGO DE PASADORES Y PUNZONES	1	C123PPSD120K	ELEMENTOS CON ALTA CORROSION, NO APTA PARA SERVICIO. ALTO DESLIZAMIENTO Y MALA RIGIDEZ EN EL USO DE LAS PIEZAS PARA AJUSTE O DESAJUSTE.	INSERVIBLE
67	869000040083	JUEGO EXTRACTORES (14PZS)	1	CJ93B	ELEMENTOS CON ALTA CORROSION, NO APTA PARA SERVICIO. ALTO DESLIZAMIENTO Y MALA RIGIDEZ EN EL USO DE LAS PIEZAS PARA AJUSTE O DESAJUSTE.	INSERVIBLE
68	869000040084	ESCUADRA DE COMBINACION	1	PMF123	CORROSION Y EN MAL ESTADO. SIN MEDICIÓN LINEAL, NO PERMITE MANTENIMIENTO O CAMBIO PARA LA PIEZA PRINCIPAL.	INSERVIBLE
69	869000040085	PULIDOR MECANICO	1	PWC30556-1	ELEMENTO CON ALTA CORROSION. MOTOR CON OLOR A QUEMADO EN TODAS LAS FASES DE USO. PIEZAS INTERNAS CON ALTA CORROSION.	INSERVIBLE
70	869000040086	TALADRO DE IMPACTO	1	CT4418	ELEMENTO EN CORTO, NO ENCIENDE, BATERIAS Y CARGADOR DAÑADOS TAMBIEN, NO CARGAN	INSERVIBLE
71	869000040088	JUEGO DE MEDICION (PIE DE REY)	1	C259318	ELEMENTO EN MAL ESTADO, NO CALIBRA. INTENTA LA AGUJA TOMAR POSICIÓN, PERO NO MANTIENE FIRMEZA, PRESENTA MOVIMIENTO CONSTANTE.	INSERVIBLE
72	869000040093	TAPA DE CABINA DEL BANCO DE PRESURIZACION	1	K-1285	ELEMENTO ES ACCESORIO DEL EQUIPO DE PRESURIZACION, EL CUAL FUE DADO DE BAJA EN LA VIGENCIA 2023	OBSOLETO

73	869000040038	VOLVEDOR DE FUERZA SNAP-ON	1	GS15B	ELEMENTO CON ALTA CORROSION. NO PERMITE AGARRE PARA REALIZAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO. PRESENTA DESAJUSTE INTERNO QUE NO PERMITE MANTENIMIENTO.	INSERVIBLE
74	869000040091	MULTIMETRO DIGITAL BLUE POINT	1	MT586BK	NO ENCIENDE. CABLE TOMACORRIENTES NO PERMITE CAMBIO, SU MEDICIÓN DIGITAL NO ES CORRECTA, INSERVIBLE PARA SU USO	INSERVIBLE
75	869000040049	CINCEL PEQUEÑO	1	CINCEL	ELEMENTO CON ALTA CORROSION. NO REALIZA SU FUNCION DE DEBASTADO. SU PIEZA PARA MANTENIMIENTO NO ES AJUSTABLE POSTERIOR AL DESARME.	INSERVIBLE
76	869000040089	BOMBA DE VACIO BLUE POINT	1	ACT9005	CORROSION Y MAL ESTADO. FUGA DE ACEITE E HIDRAULICO EN LA BALINERA. ALTA CORROSION EN LA PARTE INTERNA DEL COMPONENTE. MAL AJUSTE DE LA PIEZA.	INSERVIBLE
77	869000040058	CIZALLA PARA CORTAR METALES	1	10B	ELEMENTO EN MAL ESTADO Y ALTA CORROSION. LOS CORTES DE METALES NO LOS REALIZA LINEALMENTE Y CON LA FINURA DESEADA, MECANISMOS INTERNOS CON DESGASTES Y CORROIDOS.	INSERVIBLE
78	869000040094	RING13 DEL BANCO DE LLANTAS	1	Z-1064-13	EN MAL ESTADO Y OBSOLETO RESTO DEL EQUIPO AL QUE PERTENECE FUE DADO DE BAJA	INSERVIBLE
79	869000040222	LÁMPARA DE CABEZA	1	ECFHEAD1	PRESENTA UN CORTOCIRCUITO INTERNO QUE IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO Y UN SULFATO SIGNIFICATIVO EN LOS CONTACTOS, INDICANDO CORROSIÓN SEVERA. LA ACUMULACIÓN DE SULFATO TAMBIÉN AFECTA LA EFICIENCIA ELÉCTRICA	INSERVIBLE
86	869000022287	ESMERIL TME-2348	1	TME-2348	SE ENCUENTRA INOPERATIVO POR DAÑO ELECTRICO Y MECANICO, PRESENTA UN ESTADO DEFICIENTE QUE COMPROMETE SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD. EL MOTOR MUESTRA FALLOS INTERMITENTES Y RUIDOS METÁLICOS, CON UNA VELOCIDAD IRREGULAR QUE AFECTA EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. ADEMÁS, EL EJE ESTÁ DESALINEADO, CAUSANDO VIBRACIONES EXCESIVAS Y DESGASTE ACCELERADO DE LOS COMPONENTES. LAS PIEDRAS DE ESMERIL ESTÁN SEVERAMENTE DESGASTADAS.	INSERVIBLE

102	869000040217	EXTENSION MULTITOMA 65"	1	ECR4300A	FALLO EN SU FUNCIÓN PRINCIPAL AL NO CONducIR ELECTRICIDAD DE MANERA EFECTIVA. A PESAR DE ESTAR CONECTADA A UNA FUENTE DE ENERGÍA, NO PROPORCIONA CORRIENTE A LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS, LO QUE INDICA UN FALLO INTERNO GRAVE EN EL SISTEMA DE CONEXIONES.	INSERVIBLE
111	869000040216	LÁMPARA LUZ FRIA	1	ECU415BK	EN CORTO NO CONDUCE ELECTRICIDAD. LAS LINEAS INTERNAS SE ENCUENTRAN SULFATADAS, NO PERMITE CAMBIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	INSERVIBLE
112	869000039545	TALADRO INALAMBRICO RECARGABLE	1	6217D	NO ENCIENDE Y PRESENTA UN MANDRIL BLOQUEADO, INDICANDO FALLOS GRAVES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO. ESTOS PROBLEMAS HACEN QUE EL EQUIPO SEA COMPLETAMENTE INOPERATIVO Y POTENCIALMENTE INSEGURO, YA QUE NO SOLO IMPIDE SU USO, SINO QUE TAMBIÉN PUEDE PROVOCAR DAÑOS ADICIONALES O RIESGOS DE MAL FUNCIONAMIENTO.	INSERVIBLE
123	869000039648	FLASHLIGHT LED COMPACT	1	ECFUV950	ELEMENTO PRESENTA DAÑO EN EL PIN DE CARGA, NO ENCIENDE	INSERVIBLE
124	869000039611	LINTERNA LED ULTRAVIOLEETA	1	ECFUV950	ELEMENTO CON SISTEMA DE ENCENDIDO DAÑADO Y CON CORROSION INTERNA POR LO CUAL NO ENCIENDE Y NO ES APTA PARA EL SERVICIO.	INSERVIBLE
129	869000039291	LINTERNA FLASHLIGHT	1	ECF925A	ELEMENTO CON DAÑO EN LA ROSCA DE CIERRE POR LO CUAL SE LE SALE LA BATERIA, BOMBILLO DAÑADO, NO APTA PARA SERVICIO	INSERVIBLE
130	869000039427	SCREW DRIVERS 5PCS	1	SDDP500	ELEMENTOS CON CORROSION, PUNTAS PARTIDAS Y MANGOS EN MAL ESTADO.	INSERVIBLE
131	869000039365	JUEGO DESTORNILLADORES SCREWDRIVER	1	SSDMR4B0	PUNTAS COMPLETAMENTE DESAFILADAS Y MANGOS AGRIETADOS QUE AFECTAN EL CONTROL Y PRECISIÓN DURANTE EL TRABAJO. ADEMÁS, ALGUNAS HERRAMIENTAS ESTÁN TORCIDAS Y DEFORMADAS DEBIDO AL USO EXCESIVO. ESTOS DEFECTOS GRAVES JUSTIFICAN EL REEMPLAZO INMEDIATO DEL JUEGO DE DESTORNILLADORES PARA ASEGURAR UN TRABAJO SEGURO Y PRECISO.	INSERVIBLE
134	869000036324	GALGAS, FEELER, US/METRIC	1	FB-335	LAS GALGAS PRESENTAN DESGASTE EXTREMO EN LAS MARCAS DE MEDICIÓN, CON ALGUNAS SECCIONES COMPLETAMENTE BORRADAS QUE IMPIDEN UNA LECTURA PRECISA. ADEMÁS, VARIAS GALGAS ESTÁN DOBLADAS Y DAÑADAS, AFECTANDO GRAVEMENTE SU PRECISIÓN Y FUNCIONALIDAD.	INSERVIBLE

138	869000039151	PULSEIRA DE ALTERRAMIENTO	1	4650BR	ELEMENTO PRESENTA CABLE DE CONEXIÓN SULFATADO Y CRISTALIZADO, NO APTO PARA SERVICIO.	INSERVIBLE
139	869000039363	PISTOLA GRASERA MANUAL	1	YA734A	PRESENTA MECANISMO DAÑADO Y BLOQUEADO, LA BOMBA NO EMPUJA LA GRASA Y SU ROSCADO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	INSERVIBLE
141	869000039162	HERRAMIENTA DE ENGANCHE	1	PTIM5	ELEMENTO CARECE DE ESPEJO PRESENTA ALTO MALTRATO Y ABOLLADURAS.	INSERVIBLE
142	869000039252	PINZAS DIAGONALES	1	87CF - 8713CP	PRESENTAN MORDAZAS DESAFILADAS Y MANGOS AGRIETADOS, AFECTANDO SU CAPACIDAD PARA CORTAR DE MANERA EFECTIVA Y SEGURA. LA FALTA DE PRECISIÓN EN EL CORTE PUEDE RESULTAR EN DAÑOS A LOS MATERIALES Y LESIONES AL USUARIO. ALTO NIVEL DE CORROSIÓN.	INSERVIBLE
151	163700052085	CHERRY MAX HYDRAULIC HAND	1	G750ACMR	ESCAPE NEUMATICO Y DESGASTE EN PARTES INTERNAS.	INSERVIBLE
153	869000040459	BANCO TRABAJO TUBO 1 RUEDA GIRATORIA ESCALERA GRAN	1	10000-12	EL ELEMENTO PRESENTA CORROSIÓN EXCESIVA, AUSENCIA DE PELDAÑOS, PUNTOS DE SOLDADURA FRACTURADOS, CORROSIÓN ESTRUCTURAL Y MATERIAL DEBILITADO EN PASAMANOS, PUNTOS DE SUJECIÓN INSEGUROS, FATIGA DE MATERIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR FUERA DE LO REGLAMENTADO, DESGASTE GENERADO POR LA SALINIDAD DE LA ZONA Y ES INSEGURO PARA TRABAJO EN ALTURAS.	INSERVIBLE

### LISTADO MATERIAL SUSCEPTIBLE PROCESO DE BAJA REPARABLES 2024

ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT	PORTE No.	CONCEPTO	CONDICIÓN
1	1406173	ACTUADOR LINEAR ELEC	1	SYLC51969	ELEMENTO DADO DE BAJA POR LA EMPRESA EMBRAER, RETORNA EN CONDICION BER	INSERVIBLE
2	1406173	ACTUADOR LINEAR ELEC	1	SYLC51969	ELEMENTO DADO DE BAJA POR LA EMPRESA EMBRAER, RETORNA EN CONDICION BER	INSERVIBLE
3	1563123	GNS XLS FMS	1	17960-0102-0101	ELEMENTO RETORNADO POR LA EMPRESA REPARADORA EN CONDICION BER	INSERVIBLE
4	1563123	GNS XLS FMS	1	17960-0102-0101	ELEMENTO ENVIADO A REPARACION Y RETORNADO EN CONDICION BER	INSERVIBLE
5	1099646	ALTIMETTER	1	24929404	EQUIPO OBSOLETO REMOVIDO DE LA FLOTA A-37B. PRESENTA INDICACION ERRONEA DE ALTURA Y PRESENTA ESCAPE	OBSOLETO

6	1048901	TRANSMITTER, INDUCTION COMPASS	1	071-1052-00	SE ENCUENTRA BOBINA EN CORTO, PIN DE CONEXIÓN ROTO Y SEGÚN EN EL LITERAL 5,23 DE TO 006-15614-000 REV 7 DEL 01-07-2001 ESTABLECE ELEMENTO ES SELLADO Y NO REPARABLE, SI FUNCIONA MAL DEBE SU REPARACIÓN NO ES VIABLE Y ANTIECONÓMICA.	DAÑADO
7	1048901	TRANSMITTER, INDUCTION COMPASS	1	071-1052-00	SE ENCUENTRA BOBINA EN CORTO, PIN DE CONEXIÓN ROTO Y SEGÚN EN EL LITERAL 5,23 DE TO 006-15614-000 REV 7 DEL 01-07-2001 ESTABLECE ELEMENTO ES SELLADO Y NO REPARABLE, SI FUNCIONA MAL DEBE SU REPARACIÓN NO ES VIABLE Y ANTIECONÓMICA. OM: 75081090.	ANTIECONOMICA
8	1095023	ANUNCIATOR CONTROL BOX	1	A0250434362- 101	EQUIPO OBSOLETO, NO ES SERVICIABLE PARA NINGUNA DE LAS FLOTA EQUIPO PERTENECIA A LA FLOTA A-37B DADO DE BAJA.	OBSOLETO
9	1570298	CREW OXIGEN MASK (1770619)	1	MC10-16-101	POR USO PRESENTA UN DESGASTE EVIDENTE EN SUS COMPONENTES, LO CUAL NO PERMITE UN SELLADO POSITIVO, DANDO PASO A UN ESCAPE DE OXIGENO EXCESIVO, POR LO TANTO, NO PERMITE LA ABSORCIÓN ÓPTIMA DEL TRIPULANTE Y NO PERMITE CUMPLIR SU FUNCIÓN	DAÑADO
10	1074210	RING ASSEMBLY, OUTER	1	204-011-403-1	SE DA DE BAJA POR CUMPLIMIENTO DE HARD TIME DEL COMPONENTE	DAÑADO
11	1048979	RING ASSEMBLY	1	204-010-404- 001	SE DA DE BAJA POR CUMPLIMIENTO DE HARD TIME DEL COMPONENTE	DAÑADO
12	1692917	DISPLAY 6"	1	AVM4060	IMAGEN INTERMITENTE Y DESPUES QUE SE CALIENTA EL DISPLAY SE VA TODA LA IMAGEN. PERMANECE SIN IMAGEN DESPUES DE ESTAR ENERGIZADA Y EN USO CONSTANTE. ELEMENTO FUE ENVIADO A REPARACIÓN Y REGRESA SIN SER REPARADO, BER	DAÑADO
13	1308530	IGNITION EXCITER	1	3043937-04	DURANTE PRENDIDA MOTOR 1, ESTE LLEGA AL 20% DE N1 Y PRESENTA DRENAJE DE COMBUSTIBLE, NO HAY CHISPA EN CAMARA DE COMBUSTIÓN.	DAÑADO
14	1048901	TRANSMITTER, INDUCTION COMPASS	1	KMT112- 78605	FLUX VALVE PRESENTA BOBINAS EN CORTO ELEMENTO NO ES REPARABLE SEGÚN O.T KMT112	DAÑADO
15	1101823	VALVE, FLUX	1	95111495	ELEMENTO PRESENTA BOBINAS DE EXCITACIÓN Y TRANSMISION FUERA DE SERVICIO CARCASA ASSY ROTA RECUPERACION NO VIABLE Y ANTIECONOMICA BAJA	ANTIECONOMICA
16	1406173	ACTUATOR LINEAR ELEC	1	312	MATERIAL NO REPARADO RETORNADO AS-IS NO SERVICIABLE /NO REPARADO SEGÚN WORKSHOP REPORT NUMER 12080825/293051 REV 1,0 ORDER No 300948942/99TN3811	ANTIECONOMICA

17	1084597	FUEL PUMP	1	2C27-2	ELEMENTO RETORNADO POR LA EMPRESA REPARADORA EN CONDICION BER. ELEMENTO RETORNA AS IS	ANTIECONOMICA
18	1404751	VALVE PRESS REGULATOR	1	3214414-3	NO OPERA ELECTRICAMENTE LA VALVULA. NO CERTIFICADA PARA SEVICIO O VUELO	DAÑADO

LISTADO MATERIAL SUSCEPTIBLE PROCESO DE BAJA AERONAUTICO 2024						
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT	PARTE No.	CONCEPTO	CONDICIÓN
1	1484725	BATTERY, STORAGE	3	02N60052	ELEMENTO OBSOLETO SEGÚN BT 11-ELT-501 DEL 06-04-2019. EN LA INSPECCIÓN ESPECIAL EMERGENCY LOCATOR TRANSMITTER (ELT) MODEL ADT 406AP P/N: 01N65910.	OBSOLETO
2	1082155	O-RING	1	MS28775-113	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	INSERVIBLE
3	1174640	O-RING	1	AN6230B4	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	INSERVIBLE
4	1202080	PACKING	28	NAS1611-015	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	INSERVIBLE
5	1484725	BATTERY, STORAGE	3	02N60052	ELEMENTO PARA PROCESO DE BAJA SEGÚN BOLETIN TECNICO FAC 11-ELT-501 DEL 6 DE ABRIL DEL 2019	INSERVIBLE
6	1512549	PULLEY	9	S378-45	POLEAS CON FECHA DE FABRICACION 2014 O ANTERIOR, DE ACUERDO CON EL PORTA LTEXTROM PARTS EL SHELF LIFE ES DE 36 MESES, POR LO ANTERIOR EL MATERIAL NO APTO PARA EL SERVICIO.	INSERVIBLE
7	1546433	SEAL	8	460-015-24	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	INSERVIBLE
8	1571490	ANTENNA	1	AT2775-110GAW-TNCF	ANTENA PRESENTA CORROSION POR PICADURA EN LA BASE, BAÑO QUIMICO DE LA BASE DE LA ENTENA EVIDENCIA DETERIORO.	NO SUSCEPTIBLE A REPARACION
9	1571505	ANTENNA BLADE	1	CI 120-1-I	ANTENA PRESENTA EROSION EXCESIVA EN EL BORDE DE ATAQUE DEPENDIMIENTO DE PINTURA EN LA SUPERFICIE Y CORROSION POR PICADURA LEVE EN LA BASE, NO AERONAVEGABLE.	NO SUSCEPTIBLE A REPARACION
10	1571754	SLEEVING	11	P612435	SLEEVING DE 10 FT TIENE FECHA DE FABRICACION 01/18/2007, SEGÚN TEXTROM PARTS EL SHELF LIFE ES DE 96 MESES, POR LO ANTERIOR EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON CUMPLIMIENTO DE CICLO DE VIDA SIN EXTENSION	INSERVIBLE

11	1571765	SEAL	14	R441236	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	VENCIDO
12	1571849	SEALS	10	R860079	MATERIAL NO SE ENCUENTRA APTO PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES AL SERVICIO, CUMPLIMIENTO DE SU CICLO DE VIDA, NO APTO PARA USO.	VENCIDO
13	1029507	FLANCHE	18	2282301167	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
14	1073022	TERMINAL OJO PARA CABLE	100		MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
15	1083761	TERMINALES DE OJO AZUL	100		MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
16	1171648	TERMINAL BLOCK, ELECTRICAL	2	300SG1061	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
17	1403433	TERMINAL OJO CABLE 22-18 COBRE No.20	50		MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
18	1490799	TERMINAL MACHO	2		MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
19	1600935	TERMINAL, LUG	100	2-321045-1	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
20	1600936	TERMINAL, LUG	200	8-35149-2	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
21	1600937	TERMINAL, LUG	300	8-35112-1	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
22	1600947	TERMINAL, RING TONGUE, 16-14	1300	8-36160-1	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. MATERIAL MODIFADO QUE NO PERMITE EL USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LOS TRACTORES DE LA UNIDAD.	OBSOLETO
23	1346317	FILTRO DE ACEITE ROSCA 1 1/8 X 16	4	1-1/8X16	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. NO APLICA PARA LOS TRACTORES DE LA UNIDAD, EL MATERIAL FUE MODIFICADO.	OBSOLETO

24	1108626	FILTER, FLUID	6	P3461	MATERIAL OBSOLETO PARA SU USO. NO APLICA PARA LOS TRACTORES DE LA UNIDAD, EL MATERIAL FUE MODIFICADO.	OBSOLETO
----	---------	---------------	---	-------	---	----------

LISTADO MATERIAL SUSCEPTIBLE PROCESO DE BAJA COMBUSTIBLES 2024						
ITEM	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANT	PARTE No.	CONCEPTO	CONDICIÓN
1	165500024151	TERMOMETRO DIGITAL PARA COMBUSTIBLE	1		FALLAS EN DISPLAY, TARJETA MADR, BATERIA Y SENSOR DE TEMPERATURA, LO CUAL GENERA ERRORES EN LA TOMA DE DATOS NO PERMITIENDO SU ADECUADO DESEMPEÑO	INSERVIBLE

El anterior inventario registra las características básicas correspondientes a unos bienes muebles para dar de baja y que se entregarán a título gratuito a una Entidad Pública de cualquier orden y se procederá a su publicación en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.2.4.3. del Decreto 1082 de 2015 Enajenación de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales, por el término de treinta (30) días calendario.

Las entidades interesadas en los bienes a enajenar a título gratuito deberán manifestar su interés en forma escrita, través de su representante legal, por la totalidad de los bienes ofertados en el artículo primero de este Acto Administrativo, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación de la presente Resolución, indicando la necesidad funcional que pretende satisfacer con los bienes y las razones que justifican su solicitud, a través del siguiente medio:

La manifestación podrá ser enviada a la dirección de correo electrónico [tatiana.ortiz@fac.mil.co](mailto:tatiana.ortiz@fac.mil.co) asunto **“Solicitud a CACOM-3 de bienes a título gratuito”**. Para más información favor comunicarse al correo electrónico [yineth.teuta@fac.mil.co](mailto:yineth.teuta@fac.mil.co) Comandante Escuadrón Abastecimientos GRUTE No. 33.

En el evento de existir dos (2) o más manifestaciones de interés presentadas por entidades públicas de cualquier orden, que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Acto Administrativo, se entregarán los bienes ofrecidos a título gratuito a aquella entidad que hubiere manifestado primero su interés.

Los representantes legales o con facultad delegada de la entidad interesada en recibir los bienes a



Defensa



título gratuito que resulte favorecida, suscribirá el acta de entrega en la cual debe establecer la fecha y hora para la recepción y entrega material de los bienes muebles descritos en el artículo primero, la cual no debe ser mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega o acto que haga sus veces.

La entidad pública a la que le sean adjudicados los bienes muebles deberá retirarlos en la dirección: Comando Aéreo de Combate No.3, Malambo, Atlántico y asumir todos los gastos que ello demande.

Dada en Malambo, Atlántico, a los cinco días del mes de agosto del año 2024

TC. ROSAS VARON BRAINER  
Segundo Comandante Y Jefe de Estado Mayor CACOM-3

Aprobó: TC. RINCON / Comandante GRUTE No. 33

Elaboró: CT. TEJADA / Comandante ESABA GRUTE No. 33