



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

Melgar – Tolima, veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021).

EDICTO

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL COMANDANTE DEL GRUPO TÉCNICO DEL
COMANDO AEREO DE COMBATE No.4

HACE SABER:

Que dentro de la Averiguación Previa No. 008-CACOM-4-SECOM-2020, se profirió auto que de fecha veintiuno (21) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual el suscrito resolvió:

*“...PRIMERO: DECLARAR la Caducidad de la actuación administrativa de acuerdo dentro de la AVERIGUACIÓN PREVIA N° 008- CACOM 4- SECOM-2020 por la pérdida de los elementos : FAN ASSEMBLY INTERN parte No. 212-076-006-105 con número de serie 0197, LIGHT LANDING AIRCRAFT parte No. 212-076-006-105 con número de serie 03306001, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12461, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12379, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12386, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR13407, GOVERNOR OVERSPEED parte No. 1-160-850-16 con número de serie 5ADY0396 y el elemento CRADLE TELEPHONE parte No. 9505/A con número de serie J08300049, con fundamento a lo expuesto en el presente proveído y en consecuencia ABSTENERSE de adelantar proceso encaminado a establecer la responsabilidad por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional de conformidad con el artículo 92 de la ley 1476 de 2011. **SEGUNDO: ORDENAR** el archivo de la AVERIGUACIÓN PREVIA N° 008- CACOM 4- SECOM-2020, ante la improcedencia de dar inicio a proceso administrativo. **TERCERO: ORDÉNESE** la baja fiscal por el escalón correspondiente así como la actualización de inventarios del siguiente material: FAN ASSEMBLY INTERN parte No. 212-076-006-105 con número de serie 0197, LIGHT LANDING AIRCRAFT parte No. 212-076-006-105 con número de serie 03306001, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12461, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12379, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR12386, CHECK VALVE parte No. 212-076-015-1 con número de serie HR13407, GOVERNOR OVERSPEED parte No. 1-160-850-16 con número de serie 5ADY0396 y el elemento CRADLE TELEPHONE parte No. 9505/A con número de serie J08300049.*

N°	ELEMENTO	S/N
1	FAN ASSEMBLY INTERN	0197
2	LIGHT LANDING AIRCRAFT	03306001
3	CHECK VALVE	HR12461
4	CHECK VALVE	HR12379
5	CHECK VALVE	HR12386



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NOTIFICACIÓN POR EDICTO

6	CHECK VALVE	HR13407
7	GOVERNOR OVERSPEE D	5ADY0396
8	CRADLE TELEPHONE	J0830004 9

CUARTO: *Contra la presente decisión no proceden recursos. QUINTO: Llévense a cabo los avisos de Ley pertinentes...*

CONSTANCIA DE FIJACIÓN: Procédase a fijar el presente EDICTO hoy 27 de julio de 2021 en la página web www.fac.mil.co, adjuntando copia íntegra del auto obrante en 16 folios, por el término de tres (03) días hábiles.

Coronel **HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO**
Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate No. 4